

<i>Município:</i> CORONEL PILAR	<i>UF</i> RS	<i>Equipamento</i> RETROESCAVADEIRA	<i>Chassi</i> 000DA406AMC4W4601	<i>Mês/Ano</i> março/2018
<i>Endereço do Local de Guarda do Equipamento:</i> Rua Irmã Anselma, Centro - Coronel Pilar - RS			<i>Horímetro ou Hodômetro no último dia do mês:</i> 4692	


DIÁRIO DE OPERAÇÕES

Data	Resumo da Atividade Executada	Horas Trabalhadas/ Quilômetros Percorridos	Localidade Atendida	Nome do Operador	Ocorrências
01/03/2018	terraplenagem	4692/4699	Linha São Jorge	Edson Endrizzi	
02/03/2018	terraplenagem	4699/4705	Linha Cruzeiro	Edson Endrizzi	
05/03/2018	silagem	4705/4711	Resteleira	Edson Endrizzi	
06/03/2018	silagem	4711/4718	Linha São Paulo	Edson Endrizzi	
07/03/2018	silagem	4718/4721	Linha São Paulo	Edson Endrizzi	
08/03/2018	carregar terra	4721/4730	Linha Alegre	Edson Endrizzi	
09/03/2018	dreno	4730/4736	Linha Brasília	Edson Endrizzi	
12/03/2018	dreno	4736/4741	Linha Brasília	Edson Endrizzi	
13/03/2018	silagem	4741/4746	Linha São Valentim	Edson Endrizzi	
14/03/2018	arrumar estrada	4746/4753	Centro	Edson Endrizzi	
15/03/2018	carregar terra	4753/4757	Centro	Edson Endrizzi	
16/03/2018	terraplenagem	4757/4765	Linha São Bartolomeu	Edson Endrizzi	
19/03/2018	dreno	4765/4772	Linha São Valentim	Edson Endrizzi	
20/03/2018	terraplenagem	4772/4776	Centro	Edson Endrizzi	
21/03/2018	terraplenagem	4776/4782	Centro	Edson Endrizzi	
22/03/2018	arrumar estrada	4782/4788	Linha Alegre	Edson Endrizzi	b
23/03/2018	arrumar estrada	4788/4795	Linha Alegre	Edson Endrizzi	
24/03/2018	terraplenagem	4795/4798	Linha Jorge	Edson Endrizzi	
26/03/2018	limpar valetas	4798/4800	Linha Cruzeiro	Edson Endrizzi	
27/03/2018	fazer estrada	4800/4807	Linha Santo Antonio	Edson Endrizzi	
28/03/2018	fazer estrada	4807/4813	Linha Santo Antonio	Edson Endrizzi	
29/03/2018	dreno	4813/4818	Linha Carmo	Edson Endrizzi	

Coronel Pilar/RS, 29 de março de 2018.

Assinatura do Responsável

1



1